

	БНД 50/70	БНД 60/90	БНД 70/100	БНД 90/130	БНДУ 100/130	БНД 130/200	Методы испытания
Глубина проникновения 0,1мм не менее 25С°/при 0 С°	52/19	65/22	71/30	95/28	106/32	35/40	ГОСТ 11501,33136
Температура размягчения по кольцу и шару, не ниже °С	52	47	47	43	46	70	ГОСТ 11501,33142
Растяжимость не менее 25С° /при 0 С°	50/3,5	55/3,5	62/3,7	65/4	70/4	н.н./6	ГОСТ 11505,33138
Температура хрупкости, °С, не выше	Минус 16	Минус 15	Минус 18	Минус 17	Минус 20	Минус 18	ГОСТ 11507, 33143
Изменение температуры размягчения после прогрева, °С не более	7	5	7	5	7	6	ГОСТ 18180,33140
Индекс пенетрации, ед	-1.0до +1.0	-1.0до +1.0	-1.0 до +1.0	-1.0 до +1.0	-1.0 до +1.0	-1.0 до +1.0	ГОСТ 22245, 33142